

4/1000

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

«02» февраля 2015г.

г. Новокузнецк.

Комиссия в составе: старший инспектор ООП Управление МВД России по г. Новокузнецку Кравцова М.А., старший инспектор отделения ООПОО Новокузнецкого филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области Дуда Р.Н., в присутствии заместителя директора по административно - хозяйственной работе МБОУ «СОШ №41» Швецов М.В.

во исполнение требований п.1.4. «плана основных антитеррористических мероприятий Новокузнецкого филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области на 1 полугодие 2015г.» от 15.12.2014г. в целях реализации комплекса организационно-практических и профилактических мер по противодействию терроризму и повышению антитеррористической защищенности объектов всех категорий важности, провела обследование технической укреплённости и антитеррористической защищенности объекта *муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41», ул. Кутузова 4.*

В ходе обследования выяснено: объект расположен на огороженной металлическим, высотой около 3 м забором территории в отдельностоящем 4-х этажном здании общей занимаемая площадью 1064.3 м.кв, основной вход – 1, 5 запасных выходов (на момент обследования находятся в рабочем состоянии). Парковка автотранспорта посетителей осуществляется за территорией школы. Квалифицированная физическая охрана объекта не осуществляется. Обязанности по соблюдению общественного порядка в здании возложены на нелегализованных сторожей, состоящих в штате учреждения (1 работник в смену, по штату - 3), вооружение, специальные средства – не предусмотрены. Днем, дополнительно, обязанности по соблюдению общественного порядка возложены на педагогический и руководящий персонал объекта.

Объект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции с подключением на ПЦН Новокузнецкого филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области (режим охраны – круглосуточно), выполнена в виде КНФ. Инструкции по правилам пользования КЭВП в наличии, журнал проверок средств ТС ведется. На момент обследования, КЭВП находится в рабочем, исправном состоянии.

На объекте установлена система видеоконтроля с записью событий (установлено 20 камер, из них 11 уличных). Монитор наблюдения сигнализацией расположен на вахте.

Объект оборудован автономной пожарной сигнализацией с выводом на концентратор расположенный на вахте. Установлена речевая и звуковая системы оповещения о пожаре. Планы-схемы эвакуации для граждан в наличии. По зданию установлено 12 кнопок «Тревога при пожаре».

Также, на объекте было обследовано наличие и доступность средств первичного пожаротушения, их расположение. Всего, по зданию школы расположено 36 огнетушителя, 1 пожарный гидрант на улице. Инструкции по правилам пожарной безопасности в наличии, с персоналом регулярно проводятся инструктажи по технике пожарной безопасности.

